รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 เวลา 9:30 น.
ณ ห้องประชุม Generator อาคาร Administrative Building

<u>รายนามคณะทำงานฯ ที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายสนธิ	คชวัฒน์	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.	นายทวีชัย	โชคสมุทร	สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 6 สาขาระยอง
3.	นายรอฮีม	พัดเย็นใจ	ผู้แทนชุมชนอิสลาม
4.	นายณรงค์ฤทธิ์	แสวงหา	ผู้แทนกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
5.	นายรัชยุทธ์	วงศ์ภุชชงค์	ผู้แทนชุมชนซอยร่วมพัฒนา
6.	นายสัมฤทธิ์ชัย	สนสาขา	กองปฏิบัติการท่าเรือ
7.	ผศ.ดร.ประมุข	โอศิริ	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม
8.	นายศุภณัฐฐ์	คุณธนกาญจน์	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นเลขานุการการประชุม

<u>รายนามคณะทำงานฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายหัสนัย	ลิ้มเจริญ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2.	นายธนาวรรธน์	พรหมมานนท์	ผู้แทนชุมชนบ้านบน
3.	นายจำเนียร	ไตรลักษณ์	ผู้แทนชุมชนบ้านล่าง

<u>รายนามผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายพงศกร	สง่าผล	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2.	นายนฤนาถ	หุ่นเจริญ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3.	นายชูเกียรติ	สุรีย์ฉาย	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4.	นางสาวชุติสรา	ปะกิระตัง	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 นายพงศกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โรงไฟฟ้าได้เดินเครื่องทั้ง 2 หน่วยผลิต ตามปกติ ภายหลังจากหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี

1.2 นายณรงค์ฤทธิ์ สอบถามว่าได้มีการเชิญผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทั้ง 8 ท่าน ให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งนายพงศกรแจ้งว่าในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าไม่ได้ทำการติดต่อไป แต่ได้มีการเรียนเชิญผ่านที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 โดยนายณรงค์ฤทธิ์เสนอแนะให้เรียนเชิญผู้ร่วมสังเกตการณ์ให้มาเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2551 วันที่ 4 ธันวาคม 2551

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

3.1.1 ประเด็นสืบเนื่องเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ใหม่ เพื่อทดแทนผู้ที่ลาออก หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้นั้น ดร.ประมุขจะขอสอบถามรายละเอียดความชัดเจนกับนายวีระพลอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

3.1.2 สืบเนื่องจากการข้อกังวลเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบรางระบายน้ำโดยรอบลานกองถ่านหินและระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา นายพงศกร แจ้งว่าได้มีการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวไว้แล้ว แต่จะตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณน้ำฝนให้แน่ชัดอีกครั้ง และจะนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป ทั้งนี้นายรัชยุทธ์ ให้ความเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกต่อเนื่องกันหลายๆวัน แต่ระบบรางระบายน้ำโดยรอบลานกองถ่านหินก็สามารถรองรับได้โดยไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด

3.1.3 ประเด็นเกี่ยวกับกองเศษไม้ ยางมะตอย และเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ที่พบบริเวณที่ว่างใกล้กับบริเวณปลายคลองระบายน้ำหล่อเย็นของโครงการฯ นายพงศกรแจ้งว่าจะมีการเก็บไว้ใช้งานในการซ่อมบำรุงถนนภายในโครงการ ทั้งนี้ ดร.ประมุข เสนอแนะให้จัดการกองวัสดุให้เป็นระเบียบ ซึ่งนายพงศกรรับไปดำเนินการต่อไป

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในเดือนธันวาคม 2551

นายพงศกร สง่าผล วิศวกรสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ทำการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในเดือนธันวาคม 2551 พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วย มีค่าอยู่ในข้อกำหนดในรายงาน EIA ทั้งหมด

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากระบบ AQMS ทั้ง 4 สถานี พบว่า ในเดือนธันวาคม 2551 พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบทุกดัชนีมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด โดยผลการติดตามตรวจสอบในเดือนธันวาคม 2551 มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกทางคลองระบายน้ำหล่อเย็น ทั้ง 2 หน่วยผลิต พบว่า ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ คุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม โดยอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกจากคลองทั้ง 2 คลอง มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานฯ ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส โดยที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าคลอรีนคงเหลือก็มีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด

เดือนธันวาคม 2551 ไม่มีเรือเข้ามาเทียบท่า ดังนั้น สรุปได้ว่าในปี 2551 ปริมาณกำมะถันสูงสุดในถ่านหินทุกเที่ยวเรือมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 0.70 และค่าเฉลี่ยตลอดปี 2551 เท่ากับร้อยละ 0.36 อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในรายงาน EIA ทั้งหมด

3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ

3.3.1 นายรอฮีม สังเกตพบว่าในรางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าลานจอดรถตรงข้ามอาคารอำนวยการมีเศษใบไม้ ลูกไทร และเศษขยะสะสมอยู่พอสมควร จึงเสนอให้ทำการขุดลอกออก ซึ่งนายพงศกรจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

3.3.2 นายสัมฤทธิ์ชัย สอบถามถึงมาตรฐานของอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่นำมาติดตั้งที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQMS) ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทั้ง 4 สถานี และการสอบเทียบเพื่อรับรองอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งนายพงศกร แจ้งให้ทราบว่า อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่นำมาติดตั้งทุกชิ้นได้รับการรับรองมาตรฐานโดยองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US.Environmental Protection Agency; US.EPA) และทุกปีจะมีการตรวจรับรอง (Verification) โดยบุคคลที่ 3 (3rd party) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี นอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างบริษัทรับเหมาเข้ามาทำการดูแลและสอบเทียบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ

3.4.1 นายณรงค์ฤทธิ์ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่จะปลูกทดแทนบริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน โดยนายพงศกรแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาประเภทของต้นไม้ที่สามารถทดต่อสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ถมทะเลได้

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 นายพงศกร แจ้งว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากนายณรงค์ฤทธิ์ เกี่ยวกับเหตุการณ์เข้าใจผิดระหว่างกลุ่มประมงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าขณะกำลังจับปลาบริเวณใกล้กับกำแพงกันคลื่นของโรงไฟฟ้าฯ โดยนายณรงฤทธิ์แจ้งให้ทราบว่า ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าฯได้มีการกล่าววาจาไม่สุภาพเพื่อห้ามปรามไม่ให้ชาวประมงเข้ามาใกล้บริเวณกำแพงกันคลื่น ทั้งนี้นายนฤนาทได้ชี้แจงรายละเอียด และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ทราบ และกล่าวขอโทษในกรณีดังกล่าว โดยจะอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้พูดจาให้สุภาพ และขอให้นายณรงค์ฤทธิ์แจ้งให้ชาวประมงในกลุ่ม

ทราบว่าโรงไฟฟ้าจะดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวให้ สำหรับแนวทางแก้ไข นายสัมฤทธิ์ชัยเสนอให้ติดธงหรือสัญลักษณ์ไว้บริเวณกราบเรือทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบว่าเป็นเรือในกลุ่มใด โดยนายพงศกรจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้นายวีระพลพิจารณาต่อไป

4.2 นายรัชยุทธ์ แจ้งว่า ในการประชุมครั้งหน้าจะขอเข้าตรวจสอบบริเวณจุดติดตั้งสถานี AQMs ของโครงการทั้ง 4 สถานีด้วย

4.3 นัดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ 2/2552 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม Generator อาคาร Administrative Building โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

..... ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศุภณัฐฐ์ คุณธนกาญจน์)





รูปที่ 1 คณะทำงานฯ พบเศษใบไม้ ลูกไทร และขยะสะสมอยู่ในรางระบายน้ำฝนด้านหน้าลานจอดรถ จึงเสนอให้ทำความสะอาดตามความเหมาะสม



รูปที่ 2 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่จะปลูกทดแทนบริเวณด้านทิศใต้ของลานกองถ่านหิน โดยนายพงศกรแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาประเภทของต้นไม้ที่สามารถทดต่อสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ถมทะเลได้